

参考資料6 特殊項目の測定結果（銅、亜鉛）

（単位：mg/L）

水 域 名	測 定 地 点 名	銅			亜 鉛		
		最小 ~ 最大	k / n	平均	最小 ~ 最大	k / n	平均
梯川下流	鶴ヶ島橋	<0.01 ~ 0.01	1 / 6	0.01	<0.01 ~ 0.05	5 / 6	0.04
梯川上流	土合橋	<0.01 ~ <0.01	0 / 6		<0.01 ~ 0.06	3 / 6	0.03
"	花板用水取入口	0.01 ~ 0.02	6 / 6	0.01	<0.01 ~ 0.29	5 / 6	0.17
"	お茶用水取入口	<0.01 ~ 0.03	19 / 24	0.02	<0.01 ~ 0.37	22 / 24	0.16
"	埴田用水取入口	<0.01 ~ 0.01	1 / 6	0.01	0.02 ~ 0.34	6 / 6	0.08
郷谷川	主谷川合流点上流	0.09 ~ 0.23	6 / 6	0.14	0.16 ~ 0.37	6 / 6	0.28
"	主谷川合流点下流	0.02 ~ 0.50	24 / 24	0.21	0.30 ~ 2.2	24 / 24	1.1
"	西俣川合流点上流	<0.01 ~ 0.11	3 / 6	0.06	<0.01 ~ 1.6	4 / 6	0.61
"	沢大橋	<0.01 ~ 0.13	22 / 24	0.06	<0.01 ~ 0.97	22 / 24	0.42
"	金平大湯用水取入口	<0.01 ~ 0.26	5 / 6	0.09	<0.01 ~ 0.78	5 / 6	0.49
"	平野橋	0.01 ~ 0.05	6 / 6	0.03	0.12 ~ 0.60	6 / 6	0.35
光谷川	光谷川堰上流	<0.01 ~ 0.33	1 / 6	0.05	<0.01 ~ 0.02	5 / 6	0.01
前川	浮柳新橋	<0.01 ~ <0.01	0 / 24		<0.01 ~ 0.07	20 / 24	0.02
木場潟	木場潟中央部	<0.01 ~ <0.01	0 / 24		<0.01 ~ 0.06	15 / 24	0.02
手取川下流	美川大橋	<0.01 ~ <0.01	0 / 2		<0.01 ~ <0.01	0 / 2	
犀川下流	二ツ寺橋	<0.01 ~ <0.01	0 / 12		<0.01 ~ 0.02	5 / 12	0.01
伏見川	伏見川橋	<0.01 ~ <0.01	0 / 12		<0.01 ~ 0.03	5 / 12	0.02
浅野川下流	鞍降橋	<0.01 ~ <0.01	0 / 12		<0.01 ~ 0.01	4 / 12	0.01
森下川下流	森本大橋	<0.01 ~ <0.01	0 / 12		<0.01 ~ 0.01	1 / 12	0.01
金腐川	金腐川橋	<0.01 ~ <0.01	0 / 12		<0.01 ~ <0.01	0 / 12	
河北潟及び大野川の一部	粟ヶ崎橋	<0.01 ~ <0.01	0 / 12		<0.01 ~ 0.02	1 / 12	0.02

（備考） k：検出された検体数

n：総検体数

平均：報告下限値以上の検体の平均