別紙(15)PIC/S GMPガイドライン アネックス17

原文	和訳
REAL TIME RELEASE TESTING AND	リアルタイムリリース試験及びパラメトリ
PARAMETRIC RELEASE	ックリリース
1. PRINCIPLE	1. 原則
1.1 Medicinal products must comply with their approved specifications and subject to compliance with GMP, can normally be released to market by performing a complete set of tests on active substances and/or finished products as defined in the relevant marketing authorisation or clinical trial authorisation. In specific circumstances, where authorised, based on product knowledge and process understanding, information collected during the manufacturing process can be used instead of end-product testing for batch release. Any separate activities required for this form of batch release should be	1.1 医薬品は、GMPに準拠するとともに、 その承認規格に適合しなければならず、 通常、該当する販売承認又は治験承認に 定められているとおりに原薬及び/又 は最終製品に係る試験の全項目を実施 することで市場に出荷することができ る。特定の状況(認可されている場合) では、製品知識及び工程理解に基づき、 製造過程で収集された情報を用いてバ ッチ出荷可否判定に係る製品試験* ^{取注} に代えることができる。こうした形態の バッチ出荷可否判定に求められる個々 の作業は、医薬品品質システム(PQS) に統合されていること。 (*訳注:その製造所での製造工程を全て経た製 品から検体を採取して行う試験を指す。以下同
integrated into the Pharmaceutical	じ)
Quality System (PQS).	
2. SCOPE	2. 適用範囲
2.1 This document is intended to outline the requirements for application of Real Time Release Testing (RTRT) and parametric release, where the control of critical parameters and relevant material attributes are authorised as an alternative to routine end-product testing of active substances and/or finished products. A specific aim of this guideline is to incorporate the application of RTRT to any stage in the manufacturing process and to any type of finished products or active substances, including their intermediates.	2.1 本文書は、リアルタイムリリース試験 (RTRT)及びパラメトリックリリー スの適用に係る要求事項を概説するも のであり、重要パラメータ及び関連する 物質特性を管理することが原薬及び/ 又は最終製品の規格試験を実施する代 替として認可されている場合に適用さ れる。本ガイドラインのねらいは特に、 製造工程中の各段階及び各種の最終製 品又は原薬(それらの中間製品を含む) にRTRTの適用を組み込もうとする 場合である。
3. REAL TIME RELEASE TESTING (RTRT) 3.1 Under RTRT, a combination of in- process monitoring and controls may provide, when authorised, a substitute for end-product testing as part of the batch release decision. Interaction with all relevant regulatory authorities prior and during the assessment process preceding regulatory approval is required. The level of interaction will depend on the level of complexity of the RTRT control procedure applied on site.	3. リアルタイムリリース試験(RTRT) 3.1 RTRTにおいて、(認可されている場合) 工程内のモニタリング及び管理を組 み合わせることで、バッチ出荷可否判定 の一部として製品試験に代替し得る。認 可に進める評価プロセスの間及びそれ の前に、関連する全ての規制当局と意見 交換が求められる。当該意見交換のレベ ルは、実際に適用されるRTRT管理手 順の複雑さの程度による。

3.2 When designing the RTRT strategy, the	3.2 RTRTのストラテジー ^{*訳注} を策定す
following minimum criteria are expected	る際は、最低限の判定基準として以下を
to be established and met:	定めて適合することが期待される:
	(*訳注:企業において特定の事業運営を組織的
	かつ計画的に行うこと指す。以下同じ)
(i) Real time measurement and control	(i) 関連する工程内の物質特性及び工程
of relevant in-process material	パラメータのリアルタイムな測定及
attributes and process parameters	び管理が、対応する最終製品の特性
should be accurate predictors of the	の正確な予測因子になっているこ
corresponding finished product	と。
attributes.	
(ii) The valid combination of relevant	(ii) 最終製品特性に代わるよう評価さ
assessed material attributes and	れ た 適 切 な 物 質 特 性 及 び エ 程 管 理 の
process controls to replace finished	妥当な組み合わせを、原材料、製品及
product attributes should be	びエ程の知識に基づいた科学的根拠
established with scientific evidence	をもって確立すること。
based on material, product and	
process knowledge.	
(iii) The combined process	 (iii) 工 程 管 理 値 (工 程 パ ラ メ ー タ 及 び
	物質特性)及び製造工程中で生じた
measurements (process parameters	
and material attributes) and any	他の試験データの組み合わせが、R
other test data generated during the	TRT及びバッチ出荷可否判定に係
manufacturing process should	る頑健な根拠を与えること。
provide a robust foundation for RTRT	
and the batch release decision.	
3.3 A RTRT strategy should be integrated	3.3 RTRTのストラテジーは、PQSに
and controlled through the PQS. This	組み入れて管理すること。少なくとも以
should include or reference information	下の情報を含む又は参照先を示すこと。
at least of the following:	
 quality risk management, including a 	- 品質リスクマネジメント(PIC/
full process related risk assessment,	S GMPガイドラインのパートI
in accordance with the principles	第 1 章 及 び パ ー ト Ⅱ 第 2 章 に 記 述 さ
described in the PIC/S Guide to Good	れている原則に従って、エ程関連の
Manufacturing Practice for Medicinal	全体リスク評価を含む)
Products, Part I Chapter 1 and Part II	
Chapter 2,	
 change control program, 	- 変更管理プログラム
 control strategy, 	- 管理ストラテジー
	- 特定の人員への教育訓練プログラム
 specific personnel training program, 	
 qualification and validation policy, 	- 適格性評価及びバリデーション方針
- deviation/CAPA system,	- 逸脱/CAPAシステム
- contingency procedure in case of a	- 工程内センサー/設備の不具合発生
process sensor/equipment failure,	時における緊急対応手順
 periodic review/assessment program 	- 製品品質の継続的な保証に係るRT
to measure the effectiveness of the	RT計画の有効性を測定するため
RTRT plan for continued assurance	の、定期的な照査/評価プログラム
of product quality.	
3.4 In accordance with the principles	3.4 PIC/S GMPガイドラインのパ
described in the PIC/S Guide to Good	ート I 第 1 章、パート I 第 1 3 章 ^{* 訳注} 及
Manufacturing Practice for Medicinal	びアネックス15に記述されている原
Products, Part I Chapter 1, Part II	則に従って、変更管理プログラムは、リ
Chapter 13 and Annex 15, the change	アルタイムリリース試験対応の重要部
a shapter to and runter to, the ondige	

control program is an important part of	分である。製品の製造及び試験、又は施
the real time release testing approach.	設、システム、設備、分析方法若しくは
Any change that could potentially impact	エ程がバリデートされた状態にインパ
product manufacturing and testing, or	クトを与えるおそれのある変更があれ
the validated status of facilities,	ば、製品品質へのリスク及び製造工程の
systems, equipment, analytical methods	再現性へのインパクトを評価すること。
or processes, should be assessed for	品質リスクマネジメントの原則をしっ
risk to product quality and impact on	かり適用することによって変更の妥当
reproducibility of the manufacturing	性を示し、全て文書化すること。変更を
	適用した後、評価を行って、製品品質に
process. Any change should be justified	
by the sound application of quality risk	意図しない又は有害なインパクトがな
management principles, and fully	い旨を示すこと。
documented. After change	(* 訳 注 : 平 成 1 3 年 1 1 月 2 日 付 け 医 薬 発 第
implementation, an evaluation should be	1200 号 医 薬 局 長 の 別 添「原 薬 G M P の ガ イ ド ラ
undertaken to demonstrate that there	イン」の「13.変更管理」参照)
are no unintended or deleterious impact	
on product quality.	
3.5 A control strategy should be designed	3.5 管理ストラテジーを策定して、当該エ
not only to monitor the process, but also	程をモニターするのみならず、管理でき
to maintain a state of control and ensure	た状態を維持するとともに、求められる
that a product of the required quality will	品質の製品が恒常的に生産される旨を
be consistently produced. The control	確保すること。管理ストラテジーでは、
strategy should describe and justify the	日常的にモニターすることを要するエ
selected in-process controls, material	程内管理、原材料の特性及び工程パラメ
attributes and process parameters which	ータを選定して記述し、妥当性を示すこ
require to be routinely monitored and	と、また、製品、処方及び工程の理解に
should be based on product, formulation	基づくこと。管理ストラテジーは動的で
and process understanding. The control	あり、当該製品のライフサイクル全体に
strategy is dynamic and may change	わたって変化し得ることから、品質リス
throughout the lifecycle of the product	クマネジメント対応及び知識管理を用
requiring the use of a quality risk	いることが要求される。管理ストラテジ
management approach and of	ーでは、検体採取の計画及び許容可否の
knowledge management. The control	判定基準も記述すること。
strategy should also describe the	
sampling plan and acceptance/rejection	
criteria.	
3.6 Personnel should be given specific	3.6 人員は、RTRTの技術、原理及び手順
training on RTRT technologies,	に関して特別な教育訓練を受けること。
principles and procedures. Key	主要責任者は、経験、製品及び工程の知
personnel should demonstrate adequate	識及び理解が十分あると実証すること。
experience, product and process	RTRTを上手く実施するには、工学、
knowledge and understanding.	分析、計量化学モデル又は統計等、特定
Successful implementation of RTRT	のテーマに関して適切な経験を有する
requires input from a cross-	機 能 混 成 の / 集 学 的 チ ー ム ^{* 訳注} か ら イ
functional/multi-disciplinary team with	ンプットを必要とする。
relevant experience on specific topics,	(*訳注:複数の分野の専門家からなるチーム)
such as engineering, analytics,	
chemometric modeling or statistics.	
3.7 Important parts of the RTRT strategy are	3.7 RTRTのストラテジーの重要部分
validation and qualification policy, with	は、バリデーション及び適格性評価の方
particular reference to advanced	は、ハリアーション及び過格住計画の方 針であり、先進的な分析手法を特に参照
analytical methods. Particular attention	すること。インライン及びオンラインの

should be focused on the qualification,	分析手法(検体採取プローブを製造設備
validation and management of in-line	内に置くもの)の適格性評価、バリデー
and on-line analytical methods, where	ション及び管理に焦点を当てて特別な
the sampling probe is placed within the	注意を払うこと。
manufacturing equipment.	
3.8 Any deviation or process failure should	3.8 逸脱又は工程不具合があれば徹底的に
be thoroughly investigated and any	原因調査し、管理できた状態に変化を示
adverse trending indicating a change in	す好ましくない傾向があれば適切にフ
the state of control should be followed	ォローアップすること。
up appropriately.	
3.9 Continuous learning through data	3.9 製品のライフサイクルにわたってデー
collection and analysis over the life	タを収集及び分析することを通じた継
cycle of a product is important and	続的な習得が重要であり、PQSの一部
should be part of the PQS. With	分になっていること。技術の進展に伴っ
advances in technology, certain data	て、(今のところ許容し得る工程に内在
trends, intrinsic to a currently	する)特定のデータ傾向が観察される場
acceptable process, may be observed.	合がある。製造業者は、(適宜、規制当局
Manufacturers should scientifically	と協議して)当該データを化学的に評価
evaluate the data, in consultation if	し、斯 か る 傾 向 が 品 質 及 び / 又 は 一 貫 性
appropriate, with the regulatory	を改善する機会である旨を何らか示し
authorities, to determine how or if such	ているか確定させること。
trends indicate opportunities to improve	
quality and/or consistency.	
3.10 When RTRT has been approved, this	3.10 RTRTが承認されているときは、バ
approach should be routinely used for	ッチ出荷可否判定に常用すること。RT
batch release. In the event that the	RTの結果が不合格となった又は不合
results from RTRT fail or are trending	格となる傾向を示している事案に際し
toward failure, a RTRT approach may	て、RTRT対応に代えて製品試験を行
not be substituted by end-product	うことはできない。不合格は徹底的に原
testing. Any failure should be thoroughly	因調査し、それら原因調査の結果により
investigated and considered in the batch	バッチ出荷可否判定において検討する
release decision depending on the	こと。なお、販売承認の内容及びGMP
results of these investigations, and must	要件に適合していなければならない。傾
comply with the content of the marketing	向を適切にフォローアップすること。
authorisation and GMP requirements.	
Trends should be followed up	
appropriately.	
3.11 Attributes (e.g. uniformity of content)	3.11 承認された R T R T により間接的に
that are indirectly controlled by	管理される特性(例えば、含量均一性)
approved RTRT should still appear in the	を、バッチの試験成績証明書に掲載して
Certificate of Analysis for batches. The	おくこと。製品試験について承認された
approved method for testing the end-	方法を示すとともに、その結果には「承
product should be mentioned and the	認されたリアルタイムリリース試験に
results given as "Complies if tested" with	より管理した」旨の脚注とともに「試験
a footnote: "Controlled by approved Real	すれば適合する」と記すこと。
Time Release Testing". 4. PARAMETRIC RELEASE AND	4. パラメトリックリリース及び滅菌工程
4. PARAMETRIC RELEASE AND STERILISATION	+ . ハノクドリッシッリーへ及い版函工性
4.1 This section provides guidance on	4.1 本項では、無菌性に係る製品試験を要
parametric release which is defined as	求する代わりに、重要工程管理パラメー
the release of a batch of terminally	タの照査に基づく最終滅菌法による製
sterilised product based on a review of	品のバッチ出荷可否判定として定義さ

critical process control parameters	れるパラメトリックリリースに関して
rather than requiring an end-product	ガイダンスを規定する。
testing for sterility.	
4.2 An end-product test for sterility is	4.2 バッチサイズ全体に比べて少数の検体
limited in its ability to detect	しか用いられず、そして第二に、試験培
contamination as it utilises only a small	地が一部の微生物(全てでない)の増殖
number of samples in relation to the	しか促進しないので、無菌性に係る製品
overall batch size, and secondly, culture	試験は、汚染を検出する能力において限
media may only stimulate growth of	定的である。したがって、無菌性に係る
some, but not all, microorganisms.	製品試験は、無菌性保証システムにおけ
Therefore, an end-product testing for	る目立った不具合(例えば、多数の製品
sterility only provides an opportunity to	単 位 の 汚 染 に 至 る 不 具 合 及 び / 又 は 所
detect major failures in the sterility	定の試験培地により増殖が促進される
assurance system (i.e. a failure that	特定の微生物による汚染に至る不具合)
results in contamination of a large	を検出する機会しか与えない。それに対
number of product units and/or that	して、エ程内管理(例えば、滅菌前製品
result in contamination by the specific	のバイオバーデン又は環境モニタリン
microorganisms whose growth is	グ)から又は適切な滅菌パラメータをモ
supported by the prescribed media). In	ニターすることで得られるデータは、一
contrast, data derived from in-process	層正確かつ適切な情報をもたらし、当該
controls (e.g. pre-sterilisation product	層正確がう過めな情報をもたらし、当該 製品の無菌性を保証することができる。
bioburden or environmental monitoring)	
and by monitoring relevant sterilisation	
parameters can provide more accurate	
and relevant information to support	
sterility assurance of the product.	
4.3 Parametric release can only be applied	4.3 パラメトリックリリース (放射線滅菌
to products sterilised in their final	ではドジメトリックリリース)は、最終
container using either moist heat, dry	容器 ^{* 訳注} に収められた状態で、湿熱、乾
heat or ionising radiation (dosimetric	熱又は電離放射線のいずれかを用いて
release).	滅菌処理する製品にのみ適用し得る。
,	(*訳注:その製造所から出荷される際の一次容
	器を指す)
4.4 To utilise this approach, the	4.4 こうした対応を利用するには、製造業
manufacturer should have a history of	4.4 こうじた対応を利用するには、表追来 者は、容認され得るGMP適合の履歴及
-	1 は、各誌 これ 侍る G M F 過 ら の 履 歴 及 び 頑 強 な 無 菌 性 保 証 プ ロ グ ラ ム を 整 え
acceptable GMP compliance and a	
robust sterility assurance program in	て、恒常的な工程管理及び工程理解を実
place to demonstrate consistent process	証すること。
control and process understanding.	
4.5 The sterility assurance program should	4.5 無菌性保証プログラムを文書化すると
be documented and include, at least, the	ともに、少なくとも、重要工程パラメー
identification and monitoring of the	タの特定及びモニタリング、滅菌サイク
critical process parameters, sterilizer	ルの開発及びバリデーション、容器/包
cycle development and validation,	装の完全性バリデーション、バイオバー
container/packaging integrity validation,	デン管理、環境モニタリングプログラ
bioburden control, environmental	ム、製品の隔離保管計画、設備、付帯設
monitoring program, product	備及び施設の設計及び適格性評価プロ
segregation plan, equipment, services	グラム、保守管理及び校正プログラム、
and facility design and qualification	変更管理プログラム、人員の教育訓練、
program, maintenance and calibration	並びに品質リスクマネジメント対応の
	- 並びに面夏ノハノミヤノクノド刈心り
program, change control program,	取入れを含めること。

	Т
 personnel training, and incorporate a quality risk management approach. 4.6 Risk management is an essential requirement for parametric release and should focus on mitigating the factors which increase the risk of failure to achieve and maintain sterility in each unit of every batch. If a new product or process is being considered for parametric release, then a risk assessment should be conducted during process development including an evaluation of production data from existing product or process is being 	4.6 リスクマネジメントは、パラメトリックリリースに不可欠な要求事項であり、 全バッチの各ユニットにおける無菌性の達成及び維持に欠陥が生じるリスクを増大させる要因の軽減に重点を置くこと。新規の製品又は工程についてパラメトリックリリースを検討するのであれば、(該当する場合)既存製品の生産データの評価を含めて、工程の開発中にリスク評価を行うこと。既存の製品又は工程について検討するのであれば、それまでの経歴データの評価を当該リスク評価を当該リスク評価を高いこと。
considered, the risk assessment should include an evaluation of any historical	
data generated.	
4.7 Personnel involved in the parametric release process should have experience in the following areas: microbiology, sterility assurance, engineering, production and sterilisation. The qualifications, experience, competency and training of all personnel involved in parametric release should be documented.	4.7 パラメトリックリリースのプロセスに 従事する人員は、以下の領域の経験を有 すること:微生物学、無菌性保証、工学、 生産及び滅菌。パラメトリックリリース に従事する全ての人員の資格、経験、能 力及び教育訓練を文書化すること。
4.8 Any proposed change which may impact	4.8 無菌性保証にインパクトを与えるおそ
on sterility assurance should be recorded in the change control system and reviewed by appropriate personnel who are qualified and experienced in sterility assurance.	れのある変更が提案されたときは、変更 管理システムに記録し、無菌性保証に資 格及び経験を有する適切な人員が照査 すること。
4.9 A pre-sterilisation bio-burden monitoring program for the product and components should be developed to support parametric release. The bioburden should be performed for each batch. The sampling locations of filled units before sterilization should be based on a worst-case scenario and be representative of the batch. Any organisms found during bioburden testing should be identified to confirm that they are not spore forming which may be more resistant to the sterilising process.	4.9 製品及び構成物の滅菌前バイオバーデ ンモニタリングプログラムを開発して、 パラメトリックリリースをサポートす ること。当該バイオバーデン(のモニタ リング)は、バッチごとに実施すること。 滅菌前に充填されたユニットから検体 採取する箇所は、ワーストケースを想定 したものとし、かつ当該バッチを代表す るものであること。バイオバーデンの試 験で見つかった微生物は菌種を同定し て、当該滅菌工程に対する耐性がより高 いおそれのある芽胞形成菌でない旨を 確認すること。
4.10 Product bio-burden should be minimised by appropriate design of the manufacturing environment and the process by:	4.10 製品のバイオバーデンを最小化する ため、製造環境及び工程の適切な設計は 以下によること:

 good equipment and facility design to 	- 効果的な洗浄、消毒及び清浄化を勘
allow effective cleaning, disinfection	案した良好な設備及び施設の設計;
and sanitisation;	
- availability of detailed and effective	- 洗浄、消毒及び清浄化に係る詳細か
procedures for cleaning, disinfection	つ有効な手順書が利用できること;
and sanitisation;	
– use of microbial retentive filters	- 可能な箇所に微生物除去フィルタを
where possible;	用いること;
 availability of operating practices and 	- 人員の衛生状態を推進し、適切な着
procedures which promote personnel	衣管理を守らせる業務規範及び手順
hygiene and enforce appropriate	書が利用できること;
garment control;	
– appropriate microbiological	- 原料、中間製品及び加工助剤(例えば
specifications for raw materials,	ガス類)に係る適切な微生物学的規
intermediates and process aids (e.g.	格
gases)	
4.11 For aqueous or otherwise	4.11 水溶液である等により微生物が繁殖
microbiologically unstable products, the	しやすい製品は、バイオバーデンの拡大
time lag between dissolving the starting	及び(該当する場合)エンドトキシンの
materials, product fluid filtration, and	増大を最小化するため、出発原料の溶解
sterilization should be defined in order	から薬液のろ過、滅菌までの間の許容時
to minimise the development of	間を定めること。
bioburden and an increase in endotoxins	
(if applicable).	
Sterilisation Process	滅菌工程
4.12 Qualification and validation are critical	4.12 適格性評価及びバリデーションは、滅
activities to assure that sterilisation	
	菌 設 備 が 恒 常 的 に サ イ ク ル 運 転 パ ラ メ
equipment can consistently meet cycle	困 設 備 か 恒 常 的 に サイ ク ル 連 転 バ ラ メ ー タ に 合 致 し 、モ ニ タ リ ン グ デ バ イ ス で
equipment can consistently meet cycle operational parameters and that the	ータに合致し、モニタリングデバイスで
equipment can consistently meet cycle	ータに合致し、モニタリングデバイスで 当該滅菌工程を検証できることを保証
equipment can consistently meet cycle operational parameters and that the monitoring devices provide verification	ータに合致し、モニタリングデバイスで 当該滅菌工程を検証できることを保証 する重要な活動である。
equipment can consistently meet cycle operational parameters and that the monitoring devices provide verification of the sterilisation process.	ータに合致し、モニタリングデバイスで 当該滅菌工程を検証できることを保証 する重要な活動である。
equipment can consistently meet cycle operational parameters and that the monitoring devices provide verification of the sterilisation process. 4.13 Periodic requalification of equipment	ータに合致し、モニタリングデバイスで 当該滅菌工程を検証できることを保証 する重要な活動である。 4.13 PIC/S GMPガイドラインのア
 equipment can consistently meet cycle operational parameters and that the monitoring devices provide verification of the sterilisation process. 4.13 Periodic requalification of equipment and revalidation of processes should be 	ータに合致し、モニタリングデバイスで 当該滅菌工程を検証できることを保証 する重要な活動である。 4.13 PIC/S GMPガイドラインのア ネックス1及び15の要求事項に従っ
 equipment can consistently meet cycle operational parameters and that the monitoring devices provide verification of the sterilisation process. 4.13 Periodic requalification of equipment and revalidation of processes should be planned and justified in accordance with 	ータに合致し、モニタリングデバイスで 当該滅菌工程を検証できることを保証 する重要な活動である。 4.13 PIC/S GMPガイドラインのア ネックス1及び15の要求事項に従っ て、定期的な再確認として設備の適格性
 equipment can consistently meet cycle operational parameters and that the monitoring devices provide verification of the sterilisation process. 4.13 Periodic requalification of equipment and revalidation of processes should be planned and justified in accordance with the requirements of the PIC/S Guide to 	ータに合致し、モニタリングデバイスで 当該滅菌工程を検証できることを保証 する重要な活動である。 4.13 PIC/S GMPガイドラインのア ネックス1及び15の要求事項に従っ て、定期的な再確認として設備の適格性 評価及び工程のバリデーションを計画
 equipment can consistently meet cycle operational parameters and that the monitoring devices provide verification of the sterilisation process. 4.13 Periodic requalification of equipment and revalidation of processes should be planned and justified in accordance with the requirements of the PIC/S Guide to Good Manufacturing Practice for 	ータに合致し、モニタリングデバイスで 当該滅菌工程を検証できることを保証 する重要な活動である。 4.13 PIC/S GMPガイドラインのア ネックス1及び15の要求事項に従っ て、定期的な再確認として設備の適格性 評価及び工程のバリデーションを計画
 equipment can consistently meet cycle operational parameters and that the monitoring devices provide verification of the sterilisation process. 4.13 Periodic requalification of equipment and revalidation of processes should be planned and justified in accordance with the requirements of the PIC/S Guide to Good Manufacturing Practice for Medicinal Products Annexes 1 and 15. 	ータに合致し、モニタリングデバイスで 当該滅菌工程を検証できることを保証 する重要な活動である。 4.13 PIC/S GMPガイドラインのア ネックス1及び15の要求事項に従っ て、定期的な再確認として設備の適格性 評価及び工程のバリデーションを計画 し、妥当性を示すこと。
 equipment can consistently meet cycle operational parameters and that the monitoring devices provide verification of the sterilisation process. 4.13 Periodic requalification of equipment and revalidation of processes should be planned and justified in accordance with the requirements of the PIC/S Guide to Good Manufacturing Practice for Medicinal Products Annexes 1 and 15. 4.14 Appropriate measurement of critical 	 ータに合致し、モニタリングデバイスで 当該滅菌工程を検証できることを保証 する重要な活動である。 4.13 PIC/S GMPガイドラインのア ネックス1及び15の要求事項に従っ て、定期的な再確認として設備の適格性 評価及び工程のバリデーションを計画 し、妥当性を示すこと。 4.14 滅菌中の重要工程パラメータの適切
 equipment can consistently meet cycle operational parameters and that the monitoring devices provide verification of the sterilisation process. 4.13 Periodic requalification of equipment and revalidation of processes should be planned and justified in accordance with the requirements of the PIC/S Guide to Good Manufacturing Practice for Medicinal Products Annexes 1 and 15. 4.14 Appropriate measurement of critical process parameters during sterilisation 	ータに合致し、モニタリングデバイスで 当該滅菌工程を検証できることを保証 する重要な活動である。 4.13 PIC/S GMPガイドラインのア ネックス1及び15の要求事項に従っ て、定期的な再確認として設備の適格性 評価及び工程のバリデーションを計画 し、妥当性を示すこと。 4.14 滅菌中の重要工程パラメータの適切 な測定は、パラメトリックリリースプロ
 equipment can consistently meet cycle operational parameters and that the monitoring devices provide verification of the sterilisation process. 4.13 Periodic requalification of equipment and revalidation of processes should be planned and justified in accordance with the requirements of the PIC/S Guide to Good Manufacturing Practice for Medicinal Products Annexes 1 and 15. 4.14 Appropriate measurement of critical process parameters during sterilisation is a critical requirement in a parametric 	ータに合致し、モニタリングデバイスで 当該滅菌工程を検証できることを保証 する重要な活動である。 4.13 PIC/S GMPガイドラインのア ネックス1及び15の要求事項に従っ て、定期的な再確認として設備の適格性 評価及び工程のバリデーションを計画 し、妥当性を示すこと。 4.14 滅菌中の重要工程パラメータの適切 な測定は、パラメトリックリリースプロ グラムにおける重要な要求事項である。
 equipment can consistently meet cycle operational parameters and that the monitoring devices provide verification of the sterilisation process. 4.13 Periodic requalification of equipment and revalidation of processes should be planned and justified in accordance with the requirements of the PIC/S Guide to Good Manufacturing Practice for Medicinal Products Annexes 1 and 15. 4.14 Appropriate measurement of critical process parameters during sterilisation is a critical requirement in a parametric release program. The standards used for 	ータに合致し、モニタリングデバイスで 当該滅菌工程を検証できることを保証 する重要な活動である。 4.13 PIC/S GMPガイドラインのア ネックス1及び15の要求事項に従っ て、定期的な再確認として設備の適格性 評価及び工程のバリデーションを計画 し、妥当性を示すこと。 4.14 滅菌中の重要工程パラメータの適切 な測定は、パラメトリックリリースプロ グラムにおける重要な要求事項である。 工程測定デバイスに用いる標準器を定
 equipment can consistently meet cycle operational parameters and that the monitoring devices provide verification of the sterilisation process. 4.13 Periodic requalification of equipment and revalidation of processes should be planned and justified in accordance with the requirements of the PIC/S Guide to Good Manufacturing Practice for Medicinal Products Annexes 1 and 15. 4.14 Appropriate measurement of critical process parameters during sterilisation is a critical requirement in a parametric release program. The standards used for process measuring devices should be 	ータに合致し、モニタリングデバイスで 当該滅菌工程を検証できることを保証 する重要な活動である。 4.13 PIC/S GMPガイドラインのア ネックス1及び15の要求事項に従っ て、定期的な再確認として設備の適格性 評価及び工程のバリデーションを計画 し、妥当性を示すこと。 4.14 滅菌中の重要工程パラメータの適切 な測定は、パラメトリックリリースプロ グラムにおける重要な要求事項である。 工程測定デバイスに用いる標準器を定 めて、その校正が自国又は国際標準器に
 equipment can consistently meet cycle operational parameters and that the monitoring devices provide verification of the sterilisation process. 4.13 Periodic requalification of equipment and revalidation of processes should be planned and justified in accordance with the requirements of the PIC/S Guide to Good Manufacturing Practice for Medicinal Products Annexes 1 and 15. 4.14 Appropriate measurement of critical process parameters during sterilisation is a critical requirement in a parametric release program. The standards used for process measuring devices should be specified and the calibration should be 	ータに合致し、モニタリングデバイスで 当該滅菌工程を検証できることを保証 する重要な活動である。 4.13 PIC/S GMPガイドラインのア ネックス1及び15の要求事項に従っ て、定期的な再確認として設備の適格性 評価及び工程のバリデーションを計画 し、妥当性を示すこと。 4.14 滅菌中の重要工程パラメータの適切 な測定は、パラメトリックリリースプロ グラムにおける重要な要求事項である。 工程測定デバイスに用いる標準器を定 めて、その校正が自国又は国際標準器に
 equipment can consistently meet cycle operational parameters and that the monitoring devices provide verification of the sterilisation process. 4.13 Periodic requalification of equipment and revalidation of processes should be planned and justified in accordance with the requirements of the PIC/S Guide to Good Manufacturing Practice for Medicinal Products Annexes 1 and 15. 4.14 Appropriate measurement of critical process parameters during sterilisation is a critical requirement in a parametric release program. The standards used for process measuring devices should be specified and the calibration should be traceable to national or international 	ータに合致し、モニタリングデバイスで 当該滅菌工程を検証できることを保証 する重要な活動である。 4.13 PIC/S GMPガイドラインのア ネックス1及び15の要求事項に従っ て、定期的な再確認として設備の適格性 評価及び工程のバリデーションを計画 し、妥当性を示すこと。 4.14 滅菌中の重要工程パラメータの適切 な測定は、パラメトリックリリースプロ グラムにおける重要な要求事項である。 工程測定デバイスに用いる標準器を定 めて、その校正が自国又は国際標準器に
 equipment can consistently meet cycle operational parameters and that the monitoring devices provide verification of the sterilisation process. 4.13 Periodic requalification of equipment and revalidation of processes should be planned and justified in accordance with the requirements of the PIC/S Guide to Good Manufacturing Practice for Medicinal Products Annexes 1 and 15. 4.14 Appropriate measurement of critical process parameters during sterilisation is a critical requirement in a parametric release program. The standards used for process measuring devices should be specified and the calibration should be traceable to national or international standards. 	ータに合致し、モニタリングデバイスで 当該滅菌工程を検証できることを保証 する重要な活動である。 4.13 PIC/S GMPガイドラインのア ネックス1及び15の要求事項に従っ て、定期的な再確認として設備の適格性 評価及び工程のバリデーションを計画 し、妥当性を示すこと。 4.14 滅菌中の重要工程パラメータの適切 な測定は、パラメトリックリリースプロ グラムにおける重要な要求事項である。 工程測定デバイスに用いる標準器を定 めて、その校正が自国又は国際標準器に トレース可能であること。
 equipment can consistently meet cycle operational parameters and that the monitoring devices provide verification of the sterilisation process. 4.13 Periodic requalification of equipment and revalidation of processes should be planned and justified in accordance with the requirements of the PIC/S Guide to Good Manufacturing Practice for Medicinal Products Annexes 1 and 15. 4.14 Appropriate measurement of critical process parameters during sterilisation is a critical requirement in a parametric release program. The standards used for process measuring devices should be specified and the calibration should be traceable to national or international standards. 4.15 Critical process parameters should be 	ータに合致し、モニタリングデバイスで 当該滅菌工程を検証できることを保証 する重要な活動である。 4.13 PIC/S GMPガイドラインのア ネックス1及び15の要求事項に従っ て、定期的な再確認として設備の適格性 評価及び工程のバリデーションを計画 し、妥当性を示すこと。 4.14 滅菌中の重要工程パラメータの適切 な測定は、パラメトリックリリースプロ グラムにおける重要な要求事項である。 工程測定デバイスに用いる標準器を定 めて、その校正が自国又は国際標準器に トレース可能であること。
 equipment can consistently meet cycle operational parameters and that the monitoring devices provide verification of the sterilisation process. 4.13 Periodic requalification of equipment and revalidation of processes should be planned and justified in accordance with the requirements of the PIC/S Guide to Good Manufacturing Practice for Medicinal Products Annexes 1 and 15. 4.14 Appropriate measurement of critical process parameters during sterilisation is a critical requirement in a parametric release program. The standards used for process measuring devices should be specified and the calibration should be traceable to national or international standards. 4.15 Critical process parameters should be established, defined and undergo 	ータに合致し、モニタリングデバイスで 当該滅菌工程を検証できることを保証 する重要な活動である。 4.13 PIC/S GMPガイドラインのア ネックス1及び15の要求事項に従っ て、定期的な再確認として設備の適格性 評価及び工程のバリデーションを計画 し、妥当性を示すこと。 4.14 滅菌中の重要工程パラメータの適切 な測定は、パラメトリックリリースプロ グラムにおける重要な要求事項である。 工程測定デバイスに用いる標準器を定 めて、その校正が自国又は国際標準器に トレース可能であること。
 equipment can consistently meet cycle operational parameters and that the monitoring devices provide verification of the sterilisation process. 4.13 Periodic requalification of equipment and revalidation of processes should be planned and justified in accordance with the requirements of the PIC/S Guide to Good Manufacturing Practice for Medicinal Products Annexes 1 and 15. 4.14 Appropriate measurement of critical process parameters during sterilisation is a critical requirement in a parametric release program. The standards used for process measuring devices should be specified and the calibration should be traceable to national or international standards. 4.15 Critical process parameters should be established, defined and undergo periodic re-evaluation. The operating 	 ータに合致し、モニタリングデバイスで 当該滅菌工程を検証できることを保証 する重要な活動である。 4.13 PIC/S GMPガイドラインのア ネックス1及び15の要求事項に従っ て、定期的な再確認として設備の適格性 評価及び工程のバリデーションを計画 し、妥当性を示すこと。 4.14 滅菌中の重要工程パラメータの適切 な測定は、パラメトリックリリースプロ グラムにおける重要な要求事項である。 工程測定デバイスに用いる標準器を定 めて、その校正が自国又は国際標準器に トレース可能であること。 4.15 重要工程パラメータを確立、規定し、 定期的な再評価を行うこと。滅菌工程、 工程能力、校正許容限度及びパラメータ
 equipment can consistently meet cycle operational parameters and that the monitoring devices provide verification of the sterilisation process. 4.13 Periodic requalification of equipment and revalidation of processes should be planned and justified in accordance with the requirements of the PIC/S Guide to Good Manufacturing Practice for Medicinal Products Annexes 1 and 15. 4.14 Appropriate measurement of critical process parameters during sterilisation is a critical requirement in a parametric release program. The standards used for process measuring devices should be specified and the calibration should be traceable to national or international standards. 4.15 Critical process parameters should be established, defined and undergo periodic re-evaluation. The operating ranges should be developed based on 	ータに合致し、モニタリングデバイスで 当該滅菌工程を検証できることを保証 する重要な活動である。 4.13 PIC/S GMPガイドラインのア ネックス1及び15の要求事項に従っ て、定期的な再確認として設備の適格性 評価及び工程のバリデーションを計画 し、妥当性を示すこと。 4.14 滅菌中の重要工程パラメータの適切 な測定は、パラメトリックリリースプロ グラムにおける重要な要求事項である。 工程測定デバイスに用いる標準器を定 めて、その校正が自国又は国際標準器に トレース可能であること。 4.15 重要工程パラメータを確立、規定し、 定期的な再評価を行うこと。滅菌工程、 工程能力、校正許容限度及びパラメータ の重要度に基づいて、稼働範囲を設定す
 equipment can consistently meet cycle operational parameters and that the monitoring devices provide verification of the sterilisation process. 4.13 Periodic requalification of equipment and revalidation of processes should be planned and justified in accordance with the requirements of the PIC/S Guide to Good Manufacturing Practice for Medicinal Products Annexes 1 and 15. 4.14 Appropriate measurement of critical process parameters during sterilisation is a critical requirement in a parametric release program. The standards used for process measuring devices should be specified and the calibration should be traceable to national or international standards. 4.15 Critical process parameters should be established, defined and undergo periodic re-evaluation. The operating ranges should be developed based on sterilisation process, process capability, 	 ータに合致し、モニタリングデバイスで 当該滅菌工程を検証できることを保証 する重要な活動である。 4.13 PIC/S GMPガイドラインのア ネックス1及び15の要求事項に従っ て、定期的な再確認として設備の適格性 評価及び工程のバリデーションを計画 し、妥当性を示すこと。 4.14 滅菌中の重要工程パラメータの適切 な測定は、パラメトリックリリースプロ グラムにおける重要な要求事項である。 工程測定デバイスに用いる標準器を定 めて、その校正が自国又は国際標準器に トレース可能であること。 4.15 重要工程パラメータを確立、規定し、 定期的な再評価を行うこと。滅菌工程、 工程能力、校正許容限度及びパラメータの の重要度に基づいて、稼働範囲を設定す

4.16 Routine monitoring of the steriliser	4.16 滅菌器を日常的にモニタリングして、
should demonstrate that the validated	特定の工程を達成するために必要なバ
conditions necessary to achieve the	リデートされた条件が各サイクルにお
specified process is achieved in each	いて達成されている旨を実証すること。
cycle. Critical processes should be	重要工程は特に、滅菌段階の間中モニタ
specifically monitored during the	ーすること。
sterilisation phase.	
4.17 The sterilisation record should include	4.17 滅菌記録書には、重要工程パラメータ
all the critical process parameters. The	を全て含めること。滅菌記録書は、少な
sterilisation records should be checked	くとも2つの独立したシステムで規格
for compliance to specification by at	への適合をチェックすること。それらシ
least two independent systems. These	ステムは、2 人又はバリデートされたコ
systems may consist of two people or a	ンピュータシステムに1人を加えたも
validated computer system plus a	ので構成し得る。
person.	
4.18 Once parametric release has been	4.18 パラメトリックリリースが規制当局
approved by the regulatory authorities,	によって承認されている場合には、バッ
decisions for release or rejection of a	チの出荷可否判定は、当該承認規格及び
batch should be based on the approved	重 要 エ 程 管 理 デ ー タ の 照 査 に 基 づ く こ
specifications and the review of critical	と。滅菌器の日常点検、変更、逸脱、不
process control data. Routine checks of	定期及び定期の保守管理活動を記録し、
the steriliser, changes, deviations,	評価し、市場への製品出荷前に承認する
unplanned and routine planned	こと * ^{訳注} 。最終製品が無菌試験に合格し
maintenance activities should be	ていても、パラメトリックリリースに係
recorded, assessed and approved	る 規 格 の 不 適 合 判 定 を 覆 す こ と は で き
before releasing the products to the	ない。
market. Non-compliance with the	(*訳注:日本では、当該製品の製造販売業者が
specification for parametric release	市場への出荷可否の決定に際して評価する責任
cannot be overruled by a finished	を有する)
product passing the test for sterility.	
5. GLOSSARY	5. 用語解説
Control strategy	管理ストラテジー
A planned set of controls, derived from	プロセスの稼働性能及び製品品質を確保す
current product and process understanding	る複数の管理事項(最新の製品及び工程の
that ensures process performance and	理解から導かれたもの)を計画した一式。当
product quality. The controls can include	該管理事項には、原薬及び製剤の原材料及
parameters and attributes related to drug	び構成物に関連するパラメータ及び特性、
substance and drug product materials and	施設及び設備の稼働条件、工程内管理、最終
components, facility and equipment	製品の規格、並びに関連づけて考えられる
operating conditions, in-process controls,	モニタリング及び管理の方法及び頻度が含
finished product specifications, and the	まれ得る。
associated methods and frequency of	
monitoring and control.	ま 南 丁 钽 パ ニ メ ― タ ・
Critical Process Parameters: A process parameter whose variability has	重要工程パラメータ : 工程パラメータのうち、その変動が重要品
	工程ハラメータのうら、その変動が重要品質特性に影響を及ぼすもの、したがって、そ
an impact on a critical quality attribute and therefore should be monitored or controlled	員特性に影響を及ばりもの、したからて、ての工程で要求される品質が得られることを
to ensure the process produces the desired	の工程で要求されるm頁が得られることを 確保するためにモニタリングや管理を要す
quality [ICH Q8 (R2)].	確保するためにモニダリングや皆理を要す るもの [ICH Q8 (R2)]。
Critical Quality Attributes	重要品質特性
A physical, chemical, biological, or	里安冊貝村 E 要求される製品品質を確保するため、適切
r physical, chemical, biological, of	
microbiological property or characteristic	な限度内、範囲内、分布内であるべき物理学

的、化学的、生物学的、微生物学的特性又は
性質。[ICH Q8(R2)]
パラメトリックリリース
■ R T R T の 一種。最終滅菌法による製品に
係るパラメトリックリリースでは、特定の
性質について検体の試験を行うよりもむし
ろエ程内モニタリング (例えば、温度、圧力、
最終滅菌時間)に関する文書類の照査に基
づく (ICH Q8 Q&A)。
リアルタイムリリース試験
製品の品質を工程内データに基づいて評価
及び確保することができるもので、通常、予
め評価された物質特性及び工程管理の妥当
な組合せを含む。(ICH Q8)
管理できた状態
継続する工程の稼働性能及び製品品質につ
いて、管理の一式が恒常的に保証を与える
状態。(ICH Q10)